

*Weda Bilplåt & Lack i Södertälje AB*  
*556969-0547*

**Wedavägen 7D**  
**152 42 Södertälje**

<b>Verkstad</b>	<b>Antal</b>
Hylla med kem	1
Slipmaskin och polermaskin	2
Stationär dator äldre	1
Plåtskåp	1
Lackeringsställ, vikbara och på hjul	30
Maskeringsrullvagn	1
Svets/arbetskynken takhängda	4
Palldragare	1
Domkraft	1
Däcklyft Flexible defekt	1
Kemiskåp	1
Luftvinda	1
Pallbockar	2
Arbetsbänk med städ	1
Svets Kemppi Kempomat 180	1
Billyft saxlyft	2
Utsugsarmar	2
Enpelarlyft 2500kg	1
Verktygsvagn Wurth äldre	1
Verktygsskåp på hjul	1
Hydraulisk pump	1
Torrdammsugare Dynabach	2
Verktygsvagn	1
Punktsvets Tecna	1
Migsvets Car-O-Line CM273	1
Värmefläkt	1
Punktsvets Car-O-Line CR500	1
Riktbank och lyft Car-O-Line med tillbehör ankarkit, adapters, mm	2

Cirkelsåg	1	
Gerkap Hercules	1	
Ljusinställningsmaskin äldre	1	
Däckkrängningsmaskin Sice S405	1	
Däckbalanseringmaskin Beissbarth VAS6286	1	
Däckkrängningsmaskin Beissbarth VAS6279	1	
Värmebläkt	1	
Hyllor med däckvikter	5	
Plåtskåp	2	
Arbetsbänk med lådor	1	
Verktygsskåp på hjul	1	
Tvåpelarlyft Stenhöj – 07	1	
Arbetsställningar för lackerare	2	
Ställage för lackdelar	2	
Stege	1	
Plåtskåp med färg	3	
Omia färg och blandningsrum – 08	1	
Sikkens färgblandare, vågar, PC, fotospektrometer	1	Annans ägo
RF blandbord	1	
Sprut rengöring Drester wm-90	1	
Färgsprutor	10	
Kvarvarande färg, öppnade förpackningar	1	
Avfallskomprimator Orwak	1	
IRT Lampa	1	
Specratek värmelampa	1	
Baklager med 11st plåthyllor med slipmaskiner, förbrukningsmaterial	1	
Avfallskomprimator	1	
Kemskåp	1	
Spackelstation, bänk	1	
Kompressor Atlas Copco GA122, 393741h, tork, och tank	1	
Skruvkompressor Fini 15000h	1	
Vakuump dammsugare Stucchi	4	
Maskeringsvagn	2	
Destillationsanlägg Formeco äldre	1	
Billyft	1	
Däcklyft Flexible	1	

IR lampa RT-030	1
Arbetsbockar	2

### **Färgblandningsrum**

Sikkens Dator, våg, spektrometer	1	Annans ägo
Blandbord	1	
Drester Aqua Cleaner	1	
Drester WM-90	1	
Drester 9000 – T	1	

### **Lackboxar**

Lackboxar OMIA Galaxia 280 Baking & Paintingbooth – 08	
Gasol och el samt värmeåtervinning system. Och ventilation Mått ca 28x10m	2

Privat lackbox med torkugn, årsmodell: 94 respektive 2001	
Gasol, el med värmeåtervinningssystem, billyft i lackbox	1

### **Kök**

Bord och stolar, hylla, äldre köksinventarier	1
Soffa, skinnfåtölj	1

### **Personalrum**

Bord och stolar	1
Sittgrupp äldre	1
Kaffe/vattenmaskin Jede	1
Omklädningskåp	1

### **Gym**

Gångmaskiner	3
Träningscyklar	2
Löpband	1
Bänkprens	1
Multimaskin	1
Omklädningskåp sektioner	5

### **Kontor/reception**

2st kontorsmöbler skrivbord i vinkel, 6st hyllor äldre	1
2st Lenovo dator och skärmar äldre	2
Sittgrupp äldre	1
Reception, skrivbord, disk, stol, 10st hyllor/skåp äldre	1
Dator HP samt 2st skärmar	1
Kassaskåp kodlås	1
Nyckelskåp	1

**Fordon**

SMH798 Hyundai Santa Fe 142222km  
defekt servo och växellåda i behov av service  
Inkl. moms

1

XFN607 Audi A3 2.0  
Krockskadad Audi, i behov av riktning, lack samt mycket nya delar  
Inkl. moms.

1

---

Inventering är gjord på plats i företagets lokaler i Södertälje, genomgång gjordes tillsammans med ställföreträdare samt tidigare anställda under tisdagen 2020-06-16.

Simon Happstadius  
Av Sveriges Handelskamrar förordnad värdering och besiktningsman.  
+46 707 40 32 29  
simon@ps.se